



Cantiere Alta velocità, crepa in un manufatto

SPUNTA una crepa in un manufatto del cantiere dell'Alta velocità, in via Carracci. E' una ferita in un struttura in cemento armato che affonda nel terreno e che compone parte delle pareti della futura stazione ferroviaria: i binari correranno 25 metri più sotto. Da Rete ferroviaria italiana, che segue l'intervento, fanno sapere che la crepa tocca solo la sommità del manufatto, non si tratta di un problema strutturale. Sarà sistemato al termine dei lavori. Pure su ponte Matteotti sono presenti crepe — non preoccupanti e senza impatto sulla stabilità, secondo Rfi — tenute sotto controllo costante.

